

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UBS AERONAUTAS – TIPO III



Fotografia 1 – Área Verde existente. Parte de edificação a ser demolida



Fotografia 2 – Pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 3 – Parte de edificação e pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 4 – Arrimo e pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 5 – Quadra a ser desmontada. Pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 6 – Quadra a ser desmontada. Pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 7 – Edificação a ser demolida



Fotografia 8 – Edificação a ser demolida



o

Fotografia 9 – Pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 10 – Edificação e pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 11 – Edificação e pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 12 – Edificação e pátio pavimentado a ser demolido



Fotografia 13 – Edificação e pátio pavimentado a ser demolido

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA

DIRETOR DE OBRAS